Preparato per
Kryalos SGR S.p.A.

Ingegnere
GIOVANNI SCIBILIA
01.04.2026 09:47:51
GMT+02:00

Data
Ottobre, 2025

Preparato da
Ramboll Italy
Via Edoardo Jenner, 53
20158 Milan

Numero di Progetto
330005475

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM
VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM VIMERCATE - MB

N. Progetto	**330005475**
Versione	**00**
Modello	**MSGI 11a Ed. 03 Rev. 03**
Redatto	**Filippo Bernini, Marco Giorgetti, Noemi Rota**
Verificato	**Filippo Bernini, Marco Giorgetti, Giorgia Quadri**
Approvato	**Daniele Susanni, Marco Giorgetti**

Redatto:	Bernini Filippo, Marco Giorgetti, Noemi Rota
Controllato:	Bernini Filippo, Marco Giorgetti, Giorgia Quadri
Approvato:	Marco Giorgetti, Daniele Susanni

Ramboll eroga i propri servizi secondo gli standard operativi del proprio Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Bureau Veritas Certification Holding SAS ha certificato il sistema QHSE italiano in conformità ai requisiti del Gruppo Ramboll (Certificazione Multisito).

Questo report è stato preparato da Ramboll su richiesta di Kryalos SGR S.p.A. per gli scopi illustrati in questo documento. Ramboll non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e nei confronti di terzi in relazione a qualsiasi elemento non incluso nello scopo del lavoro preventivamente concordato con il Cliente stesso.
I terzi sopra citati che utilizzino per qualsivoglia scopo i contenuti di questo rapporto lo fanno a loro esclusivo rischio e pericolo.

GIORGETTI MAR
2025.10.29 11:24:44
Signer:
CN=GIORGETTI MARCO
C=IT
O=CONAF
2.5.4.11=N. iscr. 160
Public key:
RSA/2048 bits

Condizioni e limitazioni generali

Questo report è stato preparato da Ramboll Italy ("Ramboll") esclusivamente per l'uso previsto dal cliente Kryalos SGR S.p.A., in conformità con il contratto (numero dell'offerta 220469_Rev3 13 Ottobre 2025) tra Ramboll e il cliente che definiscono, tra gli altri, lo scopo del lavoro e le condizioni del servizio.

Il quadro di riferimento per la redazione del presente documento è definito al momento e alle condizioni in cui il servizio è fornito e pertanto non potrà essere valutato secondo standard applicabili in momenti successivi. Le stime dei costi, le raccomandazioni e le opinioni presentate in questo rapporto sono fornite sulla base della nostra esperienza e del nostro giudizio professionale e non costituiscono garanzie e/o certificazioni. Ramboll non fornisce altre garanzie, esplicite o implicite, rispetto ai propri servizi.

Questo report è stato preparato da Ramboll secondo le modalità concordate con il Cliente ed esercitando il proprio giudizio professionale sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, fornite dal cliente e da terzi, di conseguenza, le conclusioni di questo rapporto sono valide solo nella misura in cui le informazioni fornite a Ramboll sono accurate e complete.

Ramboll non si assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi a cui venga consegnato, in tutto o in parte, questo rapporto, ad esclusione dei casi in cui la diffusione a terzi sia stata preliminarmente concordata formalmente con Ramboll.

Ramboll non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e nei confronti di terzi in relazione a qualsiasi elemento non incluso nello scopo del lavoro preventivamente concordato con il Cliente stesso.

Salvo diversa indicazione esplicitamente riportate nel documento, lo scopo del lavoro, le valutazioni e le conclusioni sono bastate sull'assunzione che l'ambito delle attività svolte dal cliente rimarrà invariato ed il sito non subirà variazioni in termini di destinazione d'uso rispetto alla situazione riscontrata al momento della prestazione del servizio.

INDICE

1.	**INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO**	**1**
1.1	Limitazioni ed eccezioni allo scopo del lavoro	1
2.	**METODOLOGIA APPLICATA**	**3**
2.1	Metodo impiegato per il censimento degli esemplari arborei	3
3.	**RISULTATI DEL CENSIMENTO**	**4**
3.1	Descrizione del popolamento arboreo e ceppaie	4
3.2	Analisi del popolamento arboreo	18
3.3	Descrizioni del quadro fitosanitario	19
4.	**CONCLUSIONI**	**21**
5.	**ALLEGATO 1**	**I**

TABELLE

Tabella 1: Composizione floristica del popolamento arboreo degli esemplari censiti (piante esistenti e ceppi). 4
Tabella 2: Censimento dei ceppi presenti all'interno dell'area. 6

FIGURE

Figura 1: Area di studio e aree con accesso limitato. 2
Figura 2: Distribuzione delle principali specie del popolamento arboreo in percentuale 18
Figura 3: Distribuzione delle principali specie del popolamento arboreo per quantità..... 19

ALLEGATI

Allegato 1: Tabella degli individui censiti (arborei e arbustivi) e relative informazioni
Allegato 2: Planimetria degli individui censiti e aree con accesso limitato
Allegato 3: Schede Identificative delle Specie Arboree e Arbustive

1. INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO

Ramboll è stata incaricata da Kryalos SGR S.p.A di procedere a riconoscimento ed identificazione (censimento) degli esemplari arborei presenti nell'Area Ex IBM nel Comune di Vimercate. L'area in esame è attualmente soggetta ad attività di demolizione parziale degli edifici e delle strutture presenti, al fine del successivo risviluppo come data center. Poiché una parte delle alberature inizialmente presenti sul sito sono già state sottoposte ad operazioni di taglio e rimozione in concomitanza con le demolizioni delle strutture civili, lo scopo ha compreso anche il rilievo delle piante tagliate, per cui era ancora presente il ceppo con le radici interrate.

Le attività sono state condotte dal dott. Filippo Bernini, dott. Agronomo Marco Giorgetti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese con il n. 160., e il dott. Matteo Passera, congiuntamente a personale Ramboll (dott.ssa Noemi Rota).

Questa relazione si basa sui rilievi visivi raccolti in sito alla data del 17 ottobre 2025 e sull'analisi effettuata sulla base di tali informazioni.

Le valutazioni di cui al presente report sono il frutto dell'esperienza e della professionalità dell'estensore dell'analisi e della situazione riscontrata al momento del sopralluogo.

1.1 Limitazioni ed eccezioni allo scopo del lavoro

La definizione del genere e delle specie delle piante riscontrate come "tagliate" nel corso del sopralluogo è stata stimata analizzando la corteccia alla base del colletto; pertanto, non si assicura l'esattezza della determinazione che, laddove necessario, andrebbe approfondita mediante prelievo di campioni e analisi microscopiche del tessuto ligneo.

Inoltre, a causa delle limitazioni all'accesso di alcune aree (es. Cantieri in Titolo IV del D.Lgs. 81/08 oppure aree con abbondante presenza di rovi) non è stato possibile censire tutte le essenze arboree presenti nel sito; lo studio è quindi da considerarsi relativo unicamente alle aree accessibili al momento del sopralluogo. L'area della futura sottostazione elettrica ("substation") non è stata considerata ai fini del censimento, in quanto potenzialmente inclusa nella categoria di bosco secondo la L.R.31/08 e quindi oggetto di un differente iter di autorizzazione ai fini del taglio e del cambiamento di uso del suolo.

Figura 1: Area di studio e aree con accesso limitato.

2. METODOLOGIA APPLICATA

2.1 Metodo impiegato per il censimento degli esemplari arborei

Lo scopo dello studio è stato quello di caratterizzare la vegetazione presente dell'Area Ex IBM localizzata nel Comune di Vimercate (MB), considerando essenze arboree, ceppaie ed essenze arbustive, tramite il censimento degli individui presenti.

Per ciascun esemplare arboreo sono state stimate-rilevate le seguenti informazioni:

- coordinate dell'individuo;
- riconoscimento della specie;
- altezza;
- diametro a petto d'uomo (DBH);
- diametro della chioma;
- condizione fitosanitaria;
- definizione classe dimensionale secondo il regolamento del verde comunale[1];
- zona di protezione radicale (ZPR).[2]

Per ciascun ceppo sono state stimate-rilevate le seguenti informazioni:

- coordinate dell'individuo;
- riconoscimento della specie (dove possibile);
- diametro;
- ipotesi della classe dimensionale secondo il regolamento del verde comunale[1].

Per ciascun individuo arbustivo è stata descritta la specie e sono state rilevate le coordinate.

A ogni esemplare presente è stato attribuito un codice identificativo univoco (ID) e lo stesso è stato riportato in un cartellino applicato al tronco. Dove l'individuo non risultata accessibile (ad esempio per la presenza di Cantieri in Titolo IV ai sensi del D.Lgs. 81/08 e/o per l'abbondante presenza di rovi) è stato attribuito l'ID generico "999999". Inoltre, dove si sono riscontrati ceppi di esemplari sradicati e non localizzati nella loro posizione originale, è stato attribuito l'ID generico "1".

Tutte le informazioni raccolte nel corso del sopraluogo per gli individui valutati, congiuntamente al relativo codice ID, sono riportate in **Tabella 2**, in **Allegato 1** (tabella degli individui censiti), in **Allegato 2** (planimetria) e in **Allegato 3** ("Schede Identificative delle Specie Arboree e Arbustive").

Per ogni individuo sono state acquisite delle immagini al fine di creare un report fotografico, costituito dalle schede identificative di ogni individuo, riportanti tutte le informazioni raccolte in sito; tali informazioni sono riportate in **Allegato 3** ("Schede Identificative delle Specie Arboree e Arbustive").

[1] "Regolamento per la tutela e l'utilizzo del verde" adottato dal comune di Vimercate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19 marzo 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 22 giugno 2010.

[2] La distanza minima di rispetto nei confronti degli alberi è meglio definita come zona di protezione radicale dell'albero (ZPP), misurata in metri (raggio dal centro del tronco). La ZPR rappresenta una zona di rispetto atta a tutelare l'intero apparato radicale dell'albero e rappresenta il limite per cui non è possibile recidere le radici senza pregiudicare la stabilità della pianta. **Nel presente studio la ZPR corrisponde all'area di proiezione della chioma rilevata.**

3. RISULTATI DEL CENSIMENTO

3.1 Descrizione del popolamento arboreo e ceppaie

Nelle aree investigate sono stati georeferenziati n.589 punti corrispondenti ad esemplari arborei, arbusti, siepi e ceppi.

Per quanto riguarda la composizione floristica del popolamento arboreo sono state riscontrate n.47 specie, distribuite come da tabella seguente.

Tabella 1: Composizione floristica del popolamento arboreo degli esemplari censiti (piante esistenti e ceppi).

Specie	Numero individui
Abies alba	3
Abies conclor	3
Abies nordmanniana	1
Abies sp	6
Acer palmatum 'Dissectum'	5
Acer sp	40
Araucaria araucana	1
Betula alba	2
Carpinus betulus	4
Carpinus betulus 'Pyramidalis'	108
Cedrus atalantica 'Glauca pendula'	1
Cedrus atalantica 'Glauca'	11
Cedrus atlantica	11
Cedrus deodara	48
Cedrus sp	101
Celtis australis	5
Chamaecyparis lawsoniana	2
Cupressus sempervirens	5
Fagus sp	2
Fagus sylvatica	7
Fagus sylvatica 'Pendula'	2
Fagus sylvatica 'Purpurea'	1

Specie	**Numero individui**
Forsythia - Gruppo 3	1
Hibiscus sp	1
Ilex aquifolium	3
Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'	3
Juniperus sp	1
Lagestroemia indica	2
Liquidambar styraciflua	4
Morus alba	1
Photinia × fraseri - siepe	1
Picea abies	3
Pinus pinea	72
Pinus sp	12
Pinus strobus	15
Platanus sp	20
Platanus x acerifolia	15
Populus nigra 'Italica'	42
Prunus laurocerasus - siepe	3
Prunus sp	3
Quercus rubra	21
Sambucus nigra	2
Taxus baccata - siepe	1
Tilia platyphyllos	1
Trachycarpus fortunei	2
Ulmus minor	1
Viburnum sp	1

Inoltre, oltre alle specie sopra riportate, durante il sopraluogo è stata stimata la presenza di circa n.100 esemplari di *Cedrus sp* che, causa inaccessibilità del luogo, non sono stati etichettati, numerati e geolocalizzati, ma sono stati identificati con il codice n. 999999.

La tabella seguente indica le piante già abbattute al momento del rilievo.

Tabella 2: Censimento dei ceppi presenti all'interno dell'area.

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1	*Pinus sp*	45		3°	528164,9	5052750
1	*Pinus sp*	53		3°	528170	5052772
1	*Cedrus sp*	61		3°	528193,5	5052854
1	*Cedrus sp*	65		3°	528158,5	5052862
1	*Cedrus sp*	70		3°	528158,9	5052865
1	*Betula alba*	45		2°	528158,4	5052863
1	*5 ceppi di cedrus sp sradicati*	65		3°	527949,8	5052934
1	*6 ceppi (2 cedrus sp e 4 acer sp)*	60		3°	528049,1	5053051
999999	*Populus nigra 'Italica'* - 16 ceppi	50	Troppi rovi per numerare	3°	527853,1	5052709
1462201	*Cedrus sp*	97		3°	528081,6	5053090
1462202	*Cedrus sp*	89		3°	528085	5053102
1462203	*Pinus sp*	56		3°	528073	5053103
1462204	*Pinus sp*	69		3°	528066,9	5053107
1462205	*Pinus sp*	63		3°	528072,9	5053107
1462206	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	105		3°	528070,8	5053087
1462207	*Pinus sp*	68		3°	528061,6	5053098
1462208	*Cedrus sp*	115		3°	528062,4	5053089

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462209	*Cedrus sp*	126		3°	528066,2	5053085
1462210	*Fagus sylvatica 'Purpurea'*	44		3°	528080,3	5053038
1462211	*Celtis australis*	20		3°	528078	5053029
1462215	*Cedrus sp*	58		3°	528166,8	5052673
1462216	*Cedrus sp*	86		3°	528168,7	5052675
1462217	*Cedrus sp*	60		3°	528167,9	5052680
1462218	*Cedrus sp*	80		3°	528168,3	5052683
1462219	*Cedrus sp*	53		3°	528165,6	5052686
1462220	*Cedrus sp*	72		3°	528167,2	5052714
1462221	*Cedrus sp*	61		3°	528165	5052725
1462222	*Cedrus sp*	67		3°	528174,4	5052714
1462223	*Cedrus sp*	76		3°	528179,4	5052714
1462224	*Platanus x acerifolia*	70		3°	528175,4	5052719
1462225	*Platanus x acerifolia*	66		3°	528172,3	5052722
1462226	*Abies alba*	51		3°	528180,1	5052729
1462227	*Cedrus sp*	39		3°	528159,7	5052721
1462228	*Abies sp*	79		3°	528175,7	5052733
1462229	*Abies sp*	50		3°	528180	5052740
1462230	*Pinus strobus*	71		3°	528173,5	5052744
1462231	*Pinus pinea*	72		2°	528163,6	5052741

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462232	*Cedrus sp*	56		3°	528172,4	5052752
1462233	*Abies sp*	61		3°	528181,6	5052748
1462234	*Cedrus sp*	78		3°	528178,4	5052763
1462235	*Cedrus sp*	58		3°	528169	5052759
1462236	*Cedrus sp*	45		3°	528165,2	5052756
1462237	*Pinus sp*	45		3°	528161,4	5052755
1462238	*Pinus sp*	55		3°	528158,1	5052754
1462239	*Pinus sp*	46		3°	528163	5052752
1462240	*Pinus sp*	65		3°	528157,9	5052760
1462241	*Pinus sp*	40		3°	528155,6	5052773
1462242	*Cedrus sp*	67		3°	528153,7	5052776
1462243	*Cedrus sp*	67		3°	528176,2	5052766
1462244	*Cedrus sp*	89		3°	528180,7	5052767
1462245	*Cedrus sp*	92		3°	528183,6	5052773
1462246	*Cedrus sp*	77		3°	528178,1	5052772
1462247	*Cedrus sp*	70		3°	528178,4	5052777
1462248	*Cedrus sp*	82		3°	528174,2	5052774
1462249	*Cedrus sp*	44		3°	528157,2	5052783
1462250	*Cedrus sp*	36		3°	528146,2	5052780
1462251	*Cedrus sp*	46		3°	528143,7	5052776
1462252	*Cedrus sp*	94		3°	528177,6	5052784
1462253	*Cedrus sp*	69		3°	528187,9	5052788
1462254	*Cedrus sp*	61		3°	528189,7	5052794
1462255	*Pinus sp*	47		3°	528188,6	5052801
1462256	*Cedrus sp*	73		3°	528191,5	5052810

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462257	*Cedrus sp*	63		3°	528187	5052814
1462258	*Cedrus sp*	77		3°	528184,6	5052817
1462259	*Cedrus sp*	52		3°	528188,6	5052817
1462260	*Cedrus sp*	56		3°	528182,6	5052820
1462261	*Cedrus sp*	94		3°	528192,4	5052822
1462262	*Cedrus sp*	101		3°	528188,8	5052825
1462263	*Cedrus sp*	83		3°	528193,5	5052827
1462264	*Cedrus sp*	56		3°	528183,3	5052840
1462265	*Cedrus sp*	138		3°	528165,1	5052839
1462266	*Cedrus sp*	92		3°	528169,3	5052843
1462267	*Cedrus sp*	87		3°	528160,3	5052840
1462268	*Cedrus sp*	48		3°	528178,8	5052837
1462269	*Cedrus sp*	46		3°	528178,9	5052842
1462270	*Cedrus sp*	44		3°	528179,2	5052847
1462271	*Cedrus sp*	78		3°	528183,9	5052846
1462272	*Cedrus sp*	73		3°	528190,6	5052850
1462273	*Cedrus sp*	36		3°	528189,3	5052856
1462274	*Cedrus sp*	84		3°	528184,1	5052864
1462275	*Cedrus sp*	86		3°	528177,9	5052862
1462276	*Cedrus sp*	95		3°	528182,7	5052873
1462277	*Cedrus sp*	84		3°	528190,4	5052870
1462278	*Cedrus sp*	72		3°	528192,8	5052875

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462279	*Cedrus sp*	119		3°	528199,1	5052882
1462280	*Cedrus sp*	63		3°	528202,2	5052894
1462281	*Cedrus sp*	73		3°	528203	5052903
1462282	*Cedrus sp*	69		3°	528195,8	5052903
1462283	*Cedrus sp*	64		3°	528203	5052907
1462284	*Cedrus sp*	88		3°	528196,2	5052917
1462285	*Cedrus sp*	77		3°	528202,3	5052924
1462286	*Cedrus sp*	76		3°	528207,1	5052923
1462287	*Cedrus sp*	70		3°	528201,4	5052931
1462288	*Cedrus sp*	72		3°	528201,2	5052936
1462289	*Cedrus sp*	81		3°	528192,2	5052938
1462290	*Cedrus sp*	58		3°	528193,8	5052927
1462291	*Cedrus sp*	76		3°	528184,6	5052929
1462292	*Fagus sp*	32		3°	528183,6	5052935
1462293	*Fagus sp*	43		3°	528184,4	5052939
1462294	*Cedrus sp*	114		3°	528166,9	5052948
1462310	*Fagus sylvatica*	60		3°	528175,5	5052812
1462321	*Cedrus sp*	95		3°	528167,1	5052670
1462345	*Populus nigra 'Italica'*	63		3°	528046,1	5052683
1462346	*Populus nigra 'Italica'*	53		3°	528042,1	5052684

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462347	*Populus nigra 'Italica'*	56		3°	528033,7	5052685
1462348	*Populus nigra 'Italica'*	49		3°	528034,4	5052689
1462349	*Populus nigra 'Italica'*	50		3°	528031,1	5052688
1462350	*Populus nigra 'Italica'*	50		3°	528018,9	5052691
1462351	*Populus nigra 'Italica'*	50		3°	528013	5052691
1462352	*Populus nigra 'Italica'*	50		3°	527987,3	5052695
1462353	*Platanus sp*	52		3°	527851,3	5052717
1462354	*Platanus sp*	61		3°	527838,7	5052729
1462355	*Platanus sp*	53		3°	527831,7	5052720

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462356	*Platanus sp*	51		3°	527822,3	5052723
1462357	*Platanus sp*	49		3°	527813,3	5052725
1462358	*Platanus sp*	51		3°	527806,2	5052736
1462359	*Platanus sp*	53		3°	527801,3	5052729
1462360	*Platanus sp*	62		3°	527797,2	5052736
1462361	*Platanus sp*	62		3°	527798,9	5052746
1462362	*Quercus rubra*	70		3°	527803,6	5052750
1462363	*Platanus sp*	58		3°	527783,7	5052741
1462364	*Platanus sp*	54		3°	527776,6	5052739

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462365	*Cedrus sp*	45		3°	527778,4	5052747
1462366	*Cedrus sp*	45		3°	527778,1	5052752
1462367	*Cedrus sp*	45		3°	527777,8	5052757
1462368	*Cedrus sp*	49		3°	527766,3	5052755
1462369	*Platanus sp*	61		3°	527759,6	5052747
1462370	*Platanus sp*	74		3°	527760,1	5052742
1462371	*Platanus sp*	60		3°	527766,8	5052742
1462372	*Platanus sp*	70		3°	527771,3	5052746
1462373	*Platanus sp*	60		3°	527762,3	5052733

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462374	*Quercus rubra*	60		3°	527769,2	5052727
1462375	*Platanus sp*	50		3°	527769,1	5052722
1462376	*Quercus rubra*	50		3°	527771,6	5052725
1462377	*Platanus sp*	60		3°	527778,2	5052726
1462378	*Quercus rubra*	50		3°	527782	5052725
1462379	*Platanus sp*	70		3°	527784	5052722
1462380	*Cedrus sp*	89		3°	527796	5052725
1462381	*Populus nigra 'Italica'*	60		3°	527832,7	5052711
1462382	*Populus nigra 'Italica'*	40		3°	527827,7	5052713

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462383	*Populus nigra 'Italica'*	40		3°	527823,1	5052713
1462384	*Populus nigra 'Italica'*	40		3°	527813,3	5052715
1462385	*Populus nigra 'Italica'*	40		3°	527808,7	5052715
1462386	*Populus nigra 'Italica'*	40		3°	527797,9	5052717
1462387	*Populus nigra 'Italica'*	50		3°	527794,3	5052718
1462388	*Populus nigra 'Italica'*	50		3°	527767,7	5052721
1462389	*Platanus sp*	70		3°	527754	5052718
1462397	*Cedrus deodara*	84	q	3°	527891,3	5052797
1462465	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	80		3°	528115,1	5052782
1462467	*Fagus sylvatica*	70		3°	528048,8	5052905
1462468	*Acer sp*	35		2°	528059,4	5052925
1462469	*Acer sp*	35		2°	528056	5052925

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462470	*Lagestroemia indica*	8	Esemplare a ceppaia	1°	528053,5	5052928
1462471	*Lagestroemia indica*	10		1°	528055,9	5052930
1462472	*Celtis australis*	30		3°	528049,8	5052932
1462473	*Cedrus sp*	67		3°	528222,1	5053091
1462474	*Cedrus sp*	64		3°	528216,9	5053095
1462475	*Cedrus sp*	65		3°	528221,7	5053100
1462476	*Cedrus sp*	53		3°	528218,2	5053103
1462477	*Cedrus sp*	71		3°	528227,2	5053102
1462478	*Cedrus sp*	62		3°	528229,5	5053110
1462479	*Cedrus sp*	71		3°	528232	5053112
1462480	*Cedrus sp*	79		3°	528225,2	5053115
1462481	*Cedrus sp*	92		3°	528222,6	5053119
1462482	*Cedrus sp*	69		3°	528218,3	5053123
1462483	*Cedrus sp*	46		3°	528216,2	5053130
1462484	*Cedrus sp*	46		3°	528221,3	5053129
1462485	*Cedrus sp*	63		3°	528217,5	5053136
1462486	*Cedrus sp*	58		3°	528214,8	5053142
1462487	*Cedrus sp*	51		3°	528233,3	5053153
1462488	*Cedrus sp*	29		3°	528234,6	5053150
1462489	*Cedrus sp*	68		3°	528236,4	5053143
1462490	*Cedrus sp*	101		3°	528232,4	5053158

ID	Specie	Diametro	Note	Classe	X	Y
1462491	*Cedrus sp*	74		3°	528226,8	5053164
1462492	*Cedrus sp*	97		3°	528233,9	5053162
1462493	*Cedrus sp*	79		3°	528238,3	5053169
1462494	*Quercus rubra*	70		3°	528229,4	5053171
1462495	*Quercus rubra*	79		3°	528226,8	5053174
1462496	*Quercus rubra*	65		3°	528229,6	5053176
1462497	*Quercus rubra*	79		3°	528225,5	5053167
1462498	*Quercus rubra*	91		3°	528223,8	5053178
1462499	*Acer sp*	60		2°	528220,7	5053187
1462500	*Acer sp*	62		2°	528231,7	5053186
1462501	*Acer sp*	55		2°	528233,7	5053197
1462502	*Acer sp*	60		2°	528230,9	5053200
1462503	*Abies sp*	41		3°	528241,5	5053197
1462504	*Acer sp*	54		2°	528230,1	5053203
1462505	*Abies sp*	71		3°	528242,6	5053208
1462506	*Abies sp*	63		3°	528246,4	5053217
1462507	*Cedrus sp*	79		3°	528237,5	5053219
1462508	*Acer sp*	34		2°	528229,1	5053219
1462509	*Quercus rubra*	87		3°	528230,7	5053208
1462510	*Quercus rubra*	66		3°	528224,7	5053202
1462511	*Quercus rubra*	75		3°	528223,5	5053204
1462512	*Acer sp*	43		2°	528229,2	5053195
1462513	*Acer sp*	52		2°	528226	5053190
1462525	*Cedrus sp*	43		3°	528216,5	5053127
1462526	*Cedrus sp*	37		3°	528225	5053126

3.2 Analisi del popolamento arboreo

Il *Carpinus betulus* 'Pyramidalis' risulta la specie maggiormente presente in sito, rappresentando il 18% dell'intero popolamento arboreo analizzato. La vasta presenza di queste specie è dovuta al suo utilizzo all'interno degli spazi adibiti a parcheggio localizzati nell'area nord del sito. Per maggiori dettagli sulle misure e sugli individui registrati si veda l'**Allegato 1**.

Il secondo genere maggiormente presente all'interno dell'area è il genere *Cedrus* che con la specie *Cedrus deodara, Cedrus atlantica* e *cedrus sp* rappresenta complessivamente il 28% del patrimonio arboreo.

Un'altra specie molto presente all'interno dell'area oggetto di censimento è *Pinus pinea* che rappresenta circa il 12% degli individui in sito, anch'essi posizionati in filari e localizzati all'interno delle aree adibite a parcheggio nel lato Nord del sito.

Molto presenti sono anche il genere *Acer* (7%), il genere *Platanus* (6%), la specie *Populus nigra* 'Italica' (4,5%) e la specie *Quercus rubra* (4%).



Figura 2: Distribuzione delle principali specie del popolamento arboreo in percentuale



Figura 3: Distribuzione delle principali specie del popolamento arboreo per quantità

3.3 Descrizioni del quadro fitosanitario

In generale, durante il censimento non sono state riscontrate gravi criticità fitosanitarie per gli esemplari censiti.

Tuttavia, alcune criticità sono state riscontrate in relazione alla presenza di abbondante seccume in quota sulle specie *Pinus sp* e *Cedrus sp* e dalla presenza di alcuni esemplari deperenti tra i quali le specie *di Acer sp e Pinus strobus.* Tali sintomi presuppongono la presenza del fungo *Armillaria* sp.; in particolare, su alcuni esemplari di *Cedrus sp* è stata riscontrata la presenza (micelio sottocorticale alla base del fusto) dell'agente patogeno *Armillaria sp*, un fungo che può causare danni alla pianta come il marciume radicale.

Nella parte Sud-Est dell'area è stata riscontrata la presenza all'interno di un parcheggio di alcuni filari capitozzati di *Populus nigra* 'Italica'. Si presuppone che tutte queste piante siano infette da funghi cariogeni attivi che ne pregiudicano la stabilità della parte alta della chioma.

Su due esemplari di *Quercus rubra*, rispettivamente l'esemplare n. 1462409 e 1462412, è stata riscontrata la presenza dell'agente patogeno *Phellinus punctatus*, un fungo basidiomicete, agente di carie bianca, che inizialmente attacca solo l'alburno e poi procede verso il *duramen*. Il carpoforo è perenne, appiattito, visibile su tronco e branche.

Sull'unico esemplare di *Araucaria araucana* (codice 1462401) è stata riscontrata la presenza dell'agente patogeno *Pestalotiopsis micrsospora*, un fungo che può causare marciume radicale, macchie fogliari e altre malattie fogliari.

In generale, tutte le piante in sito presentano un abbondante seccume in quota definibile fisiologico. La mancata manutenzione delle piante avvenuta negli anni ha mantenuto questo problema fitostatico, per questo motivo si suggerisce la potatura con una rimonda del secco per le piante che verranno conservate, così da risolvere tale problematica, ed evitare eventuali danni a persone e cose che percorrono le aree.

Infine, si evidenzia che il filare *Cedrus deodara* e *Platanus x acerifolia* presente sul lato Ovest del sito risulta essere formato da esemplari in ottime condizioni vegetative e in pieno rigoglio. Tutte queste piante, eccetto pochi esemplari sottomessi, rappresentano un alto valore ornamentale essendo anche privi delle principali fitopatologie che colpiscono queste specie.

4. CONCLUSIONI

I firmatari assicurano l'obiettività e professionalità della presente relazione che è stata elaborata senza avere alcun interesse personale o economico diverso dal compenso professionale pattuito. La relazione si basa su principi qualificati, con l'appoggio di una bibliografia specifica e professionale. I fatti qui riportati si riferiscono esclusivamente a questo caso e nel momento in cui è stato effettuato il sopralluogo, e non sono trasferibili ad altre situazioni.

ALLEGATO 1 – TABELLA DEGLI INDIVIDUI CENSITI (ARBOREI E ARBUSTIVI) E RELATIVE INFORMAZIONI

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
999999	*Acer palmatum 'Dissectum'*	3	0	1°	2		527880	5052841	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017092806939.jpg
999999	*Acer palmatum 'Dissectum'*	2	0	1°	2		527793	5053152	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017144211367.jpg
999999	*Acer palmatum 'Dissectum'*	2	0	1°	2		527813	5053147	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017144224745.jpg
999999	*Acer palmatum 'Dissectum'*	3	0	1°	2		527885	5052840	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017092757936.jpg
999999	*Hibiscus sp*	4	0		2		528129	5052787	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017120953276.jpg
999999	*Ilex aquifolium*	3	0		1		527779,6	5052967	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017113252421.jpg
999999	*Ilex aquifolium*	3	0		1		527778,6	5052957	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017113306350.jpg
999999	*Ilex aquifolium*	3	0		1		527776,5	5052948	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017113317985.jpg
999999	*Viburnum sp*	3	0		1		527777,3	5052952	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017113508745.jpg
999999	*Sambucus nigra*	5	0		2		527741,2	5052720	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017090703321.jpg
999999	*Sambucus nigra*	5	0		2		527739,7	5052720	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017090703321.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
999999	*Forsythia* sp	1	0		1		527881,4	505282,3	Siepe	DCIM/JPEG_20251017092931229.jpg
999999	*Taxus baccata*	2	0	1°			528127,7	505272,9	Siepe	DCIM/JPEG_20251017120404089.jpg
999999	*Prunus laurocerasus*	7	0	1°			528145,4	505323,6	Siepe	DCIM/JPEG_20251017131040546.jpg
999999	*Juniperus sp*	2	0		2		528135,9	505275,4	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017080736824.jpg
999999	*Photinia × fraseri*	3	0				527791,6	505319,7	Siepe	DCIM/JPEG_20251017143953130.jpg
999999	*Celtis australis*	7	12	3°	2		527765,2	505320,2	Albero	DCIM/JPEG_20251017144122944.jpg
999999	*Tilia platyphyllos*	12	20	3°	7		527828,4	505313,3	Albero	DCIM/JPEG_20251017115639327.jpg
999999	*Chamaecyparis lawsoniana*	6	30	2°	2		527894,2	505280,1	Albero	DCIM/JPEG_20251017093757134.jpg
999999	*Picea abies*	5	30	3°	3		527892,9	505274,6	Albero	DCIM/JPEG_20251017093958888.jpg
999999	*Fagus sylvatica 'Pendula'*	6	30	3°	12		527904,6	505273,9	Albero	DCIM/JPEG_20251017094140598.jpg
999999	*Picea abies*	11	30	3°	4		528084,6	505271,0	Albero	DCIM/JPEG_20251017120251640.jpg
999999	*Platanus x acerifolia*	15	30	3°	13		527740,1	505279,5	Albero	DCIM/JPEG_20251017095255052.jpg
999999	*Chamaecyparis lawsoniana*	12	35	2°	4		527780,8	505297,1	Albero	DCIM/JPEG_20251017113226460.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
999999	*Liquidambar styraciflua*	11	40	2°	5		527918,8	505279	Albero	DCIM/JPEG_20251017093519836.jpg
999999	*Liquidambar styraciflua*	11	40	2°	5		527917,2	505279	Albero	DCIM/JPEG_20251017093532557.jpg
999999	*Acer sp*	12	40	2°	7		528097,7	505314	Albero	DCIM/JPEG_20251017132323442.jpg
999999	*Acer sp*	12	40	2°	7		528099,6	505315	Albero	DCIM/JPEG_20251017132329757.jpg
999999	*Acer sp*	12	40	2°	7		528100,4	505316	Albero	DCIM/JPEG_20251017132338346.jpg
999999	*Acer sp*	12	40	2°	7		528101,8	505317	Albero	DCIM/JPEG_20251017132346027.jpg
999999	*Liquidambar styraciflua*	12	40	2°	6		528091	505276	Albero	DCIM/JPEG_20251017120730736.jpg
999999	*Cedrus sp - circa 100 individui*	23	45	3°			528189,6	505316	Albero	DCIM/JPEG_20251017144841865.jpeg
999999	*Platanus x acerifolia*	16	70	3°	10		527740,3	505280	Albero	DCIM/JPEG_20251017095333692.jpg
999999	*Cedrus deodara*	20	70	3°	15		528084,2	505277	Albero	DCIM/JPEG_20251017120753762.jpg
999999	*Platanus x acerifolia*	22	70	3°	12		527740,7	505280	Albero	DCIM/JPEG_20251017095311693.jpg
999999	*Platanus x acerifolia*	22	70	3°	7		527743,7	505282	Albero	DCIM/JPEG_20251017095447285.jpg
999999	*Platanus x acerifolia*	22	70	3°	7		527744,7	505282	Albero	DCIM/JPEG_20251017095503495.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
999999	*Platanus x acerifolia*	22	70	3°	14		527745,1	5052833	Albero	DCIM/JPEG_20251017095517923.jpg
999999	*Platanus x acerifolia*	25	80	3°	14		527743	5052817	Albero	DCIM/JPEG_20251017095419109.jpg
999999	*Platanus x acerifolia*	26	80	3°	16		527746,8	5052850	Albero	DCIM/JPEG_20251017095621376.jpg
999999	*Cedrus deodara*	25	100	3°	15		527896,6	5052759	Albero	DCIM/JPEG_20251017093855284.jpg
1462212	*Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'*	3	0		1		528080,7	5053026	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017061832596.jpg
1462213	*Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'*	3	0		1		528081,8	5053026	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017061850340.jpg
1462214	*Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'*	3	0		1		528083	5053025	Arbusto	DCIM/JPEG_20251017061901459.jpg
1462295	*Celtis australis*	4	13	3°	2		528200,1	5052952	Albero	DCIM/JPEG_20251017074643701.jpg
1462296	*Trachycarpus fortunei*	2	13	2°	1		528198,9	5052952	Albero	DCIM/JPEG_20251017074712707.jpg
1462297	*Trachycarpus fortunei*	2	13	2°	1		528200,9	5052951	Albero	DCIM/JPEG_20251017074734370.jpg
1462299	*Prunus sp*	8	13	2°	5		528179	5052954	Albero	DCIM/JPEG_20251017074833983.jpg
1462300	*Prunus sp*	8	13	2°	5		528178,8	5052956	Albero	DCIM/JPEG_20251017074846234.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462301	*Acer sp*	10	23	2°	2		528196,1	5052893	Albero	DCIM/JPEG_20251017075338093.jpg
1462302	*Acer sp*	10	23	2°	4		528193,4	5052891	Albero	DCIM/JPEG_20251017075405898.jpg
1462303	*Pinus strobus*	21	54	3°	13		528153,8	5052881	Albero	DCIM/JPEG_20251017075453860.jpg
1462304	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	18	59	3°	12		528150,2	5052860	Albero	DCIM/JPEG_20251017075624968.jpg
1462305	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	18	62	3°	12		528147,9	5052851	Albero	DCIM/JPEG_20251017075743888.jpg
1462307	*Fagus sylvatica*	21	77	3°	8		528169,1	5052826	Albero	DCIM/JPEG_20251017075906561.jpg
1462308	*Fagus sylvatica*	21	70	3°	12		528168	5052818	Albero	DCIM/JPEG_20251017080008970.jpg
1462309	*Fagus sylvatica*	21	72	3°	12		528168	5052809	Albero	DCIM/JPEG_20251017080041865.jpg
1462311	*Fagus sylvatica*	21	86	3°	20		528164,2	5052805	Albero	DCIM/JPEG_20251017080146304.jpg
1462313	*Betula alba*	16	51	2°	6		528151,4	5052782	Albero	DCIM/JPEG_20251017080338968.jpg
1462318	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	13	90	3°	7		528149,2	5052743	Albero	DCIM/JPEG_20251017080830705.jpg
1462320	*Abies alba*	21	53	3°	7		528152,3	5052737	Albero	DCIM/JPEG_20251017081135536.jpg
1462340	*Cupressus sempervirens*	14	36	3°	4		528109,2	5052688	Albero	DCIM/JPEG_20251017082608959.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462341	*Cupressus sempervirens*	14	36	3°	3		528109,4	5052686	Albero	DCIM/JPEG_20251017082635113.jpg
1462342	*Cupressus sempervirens*	14	36	3°	3		528114,6	5052688	Albero	DCIM/JPEG_20251017082620315.jpg
1462343	*Cupressus sempervirens*	14	36	3°	3		528115,4	5052689	Albero	DCIM/JPEG_20251017082803945.jpg
1462344	*Cupressus sempervirens*	10	25	3°	3		528115,2	5052687	Albero	DCIM/JPEG_20251017083158217.jpg
1462390	*Cedrus atalantica 'Glauca pendula'*	3	27	3°	3		527744,4	5052722	Albero	DCIM/JPEG_20251017090559641.jpg
1462391	*Platanus acerifolia*	25	90	3°	18		527731,9	5052744	Albero	
1462392	*Platanus acerifolia*	25	85	3°	18		527732,5	5052751	Albero	DCIM/JPEG_20251017090950223.jpg
1462393	*Platanus acerifolia*	18	56	3°	18		527733,5	5052758	Albero	DCIM/JPEG_20251017091005808.jpg
1462398	*Fagus sylvatica*	14	31	3°	7		527894,6	5052806	Albero	DCIM/JPEG_20251017091614093.jpg
1462399	*Picea abies*	13	38	3°	12		527879,6	5052811	Albero	DCIM/JPEG_20251017091704673.jpg
1462400	*Cedrus deodara*	23	80	3°	14		527880,1	5052802	Albero	DCIM/JPEG_20251017092605096.jpg
1462403	*Abies nordmanniana*	20	50	3°	6		527912	5052808	Albero	DCIM/JPEG_20251017093037735.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462404	*Abies alba*	18	35	3°	6		527916,5	5052807	Albero	DCIM/JPEG_20251017093131536.jpg
1462405	*Fagus sylvatica 'Pendula'*	12	36	3°	10		527930,8	5052805	Albero	DCIM/JPEG_20251017093155295.jpg
1462406	*Abies conclor*	12	28	3°	4		527938,7	5052801	Albero	DCIM/JPEG_20251017093250243.jpg
1462407	*Abies conclor*	12	31	3°	4		527943	5052802	Albero	DCIM/JPEG_20251017093314957.jpg
1462408	*Abies conclor*	16	34	3°	4		527941,9	5052806	Albero	DCIM/JPEG_20251017093329930.jpg
1462410	*Quercus rubra*	18	73	3°	10		527752,5	5052883	Albero	DCIM/JPEG_20251017095859284.jpg
1462411	*Quercus rubra*	18	60	3°	10		527753,6	5052893	Albero	DCIM/JPEG_20251017095920747.jpg
1462413	*Quercus rubra*	18	76	3°	10		527754,6	5052906	Albero	DCIM/JPEG_20251017100052900.jpg
1462414	*Quercus rubra*	18	71	3°	15		527756,4	5052911	Albero	DCIM/JPEG_20251017100124199.jpg
1462424	*Cedrus deodara*	25	65	3°	10		527764,1	5052944	Albero	DCIM/JPEG_20251017112626760.jpg
1462425	*Cedrus deodara*	25	66	3°	10		527765,8	5052949	Albero	DCIM/JPEG_20251017112643801.jpg
1462426	*Cedrus deodara*	25	52	3°	10		527766,5	5052954	Albero	DCIM/JPEG_20251017112701283.jpg
1462427	*Carpinus betulus*	10	31	1°	6		527761,7	5052952	Albero	DCIM/JPEG_20251017112740864.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462427	*Cedrus deodara*	25	65	3°	10		527766,1	5052959	Albero	DCIM/JPEG_20251017112831009.jpg
1462428	*Carpinus betulus*	10	36	1°	6		527762,5	5052956	Albero	DCIM/JPEG_20251017112759325.jpg
1462430	*Cedrus deodara*	25	58	3°	10		527768,3	5052967	Albero	DCIM/JPEG_20251017112852885.jpg
1462432	*Cedrus deodara*	25	48	3°	10		527767,9	5052972	Albero	DCIM/JPEG_20251017113009143.jpg
1462434	*Cedrus deodara*	25	59	3°	10		527768,5	5052975	Albero	DCIM/JPEG_20251017113059493.jpg
1462435	*Cedrus deodara*	25	61	3°	10		527769,9	5052979	Albero	DCIM/JPEG_20251017113116731.jpg
1462436	*Cedrus deodara*	25	59	3°	10		527770,3	5052983	Albero	DCIM/JPEG_20251017113140047.jpg
1462438	*Cedrus deodara*	24	66	3°	10		527771,2	5052990	Albero	DCIM/JPEG_20251017113720109.jpg
1462441	*Cedrus deodara*	24	69	3°	10		527772,3	5052995	Albero	DCIM/JPEG_20251017113754399.jpg
1462443	*Cedrus deodara*	24	54	3°	10		527773,1	5053001	Albero	DCIM/JPEG_20251017114000284.jpg
1462444	*Cedrus deodara*	24	53	3°	10		527774,3	5053008	Albero	DCIM/JPEG_20251017114013081.jpg
1462446	*Cedrus deodara*	24	37	3°	10		527775,4	5053012	Albero	DCIM/JPEG_20251017114033485.jpg
1462446	*Cedrus deodara*	24	61	3°	10		527775,2	5053019	Albero	DCIM/JPEG_20251017114051066.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462447	*Cedrus deodara*	24	61	3°	10		527777	5053026	Albero	DCIM/JPEG_20251017114112448.jpg
1462451	*Pinus strobus*	18	40	3°	5		527773,8	5053043	Albero	DCIM/JPEG_20251017114247545.jpg
1462453	*Cedrus deodara*	24	53	3°	10		527779,2	5053049	Albero	DCIM/JPEG_20251017114355179.jpg
1462454	*Cedrus deodara*	24	58	3°	10		527780,1	5053056	Albero	DCIM/JPEG_20251017114408276.jpg
1462455	*Cedrus deodara*	24	60	3°	10		527781,5	5053062	Albero	DCIM/JPEG_20251017114435743.jpg
1462456	*Cedrus deodara*	24	60	3°	10		527781,2	5053067	Albero	DCIM/JPEG_20251017114512937.jpg
1462457	*Cedrus deodara*	24	66	3°	10		527782,1	5053071	Albero	DCIM/JPEG_20251017114527205.jpg
1462458	*Cedrus deodara*	24	63	3°	10		527783	5053075	Albero	DCIM/JPEG_20251017114543363.jpg
1462459	*Cedrus deodara*	24	56	3°	10		527783,8	5053079	Albero	DCIM/JPEG_20251017114558575.jpg
1462460	*Cedrus deodara*	24	70	3°	10		527783,5	5053089	Albero	DCIM/JPEG_20251017114615786.jpg
1462461	*Cedrus deodara*	24	62	3°	10		527784,2	5053095	Albero	DCIM/JPEG_20251017114640002.jpg
1462462	*Cedrus deodara*	24	53	3°	10		527785,2	5053103	Albero	DCIM/JPEG_20251017114700952.jpg
1462463	*Cedrus deodara*	24	69	3°	10		527787,4	5053111	Albero	DCIM/JPEG_20251017114728921.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL’EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462464	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	25	72	3°	16		528098,7	5052778	Albero	DCIM/JPEG_20251017120534223.jpg
1462466	*Acer palmatum 'Dissectum'*	7	10	1°	4		528122,3	5052782	Albero	DCIM/JPEG_20251017120642336.jpg
1462514	*Quercus rubra*	25	61	3°	15		528214,9	5053199	Albero	DCIM/JPEG_20251017125210426.jpg
1462515	*Quercus rubra*	25	50	3°	15		528215,4	5053202	Albero	DCIM/JPEG_20251017125250760.jpg
1462516	*Cedrus atlantica*	23	39	3°	7		528209,1	5053161	Albero	DCIM/JPEG_20251017125437106.jpg
1462517	*Cedrus atlantica*	23	42	3°	7		528211,8	5053156	Albero	DCIM/JPEG_20251017125456534.jpg
1462518	*Cedrus atlantica*	23	27	3°	7		528213,4	5053151	Albero	DCIM/JPEG_20251017125536799.jpg
1462519	*Cedrus atlantica*	23	31	3°	7		528212,9	5053148	Albero	DCIM/JPEG_20251017125611753.jpg
1462520	*Cedrus atlantica*	23	48	3°	7		528212,1	5053144	Albero	DCIM/JPEG_20251017125643337.jpg
1462521	*Cedrus atlantica*	23	46	3°	7		528213,3	5053135	Albero	DCIM/JPEG_20251017130249658.jpg
1462522	*Cedrus atlantica*	23	32	3°	7		528213,4	5053133	Albero	DCIM/JPEG_20251017130319408.jpg
1462523	*Cedrus atlantica*	23	32	3°	7		528213,8	5053130	Albero	DCIM/JPEG_20251017130348230.jpg
1462524	*Cedrus atlantica*	23	39	3°	7		528210,9	5053122	Albero	DCIM/JPEG_20251017130408457.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462527	*Pinus pinea*	14	61	2°	Chioma 8		528136,5	5053228	Albero	DCIM/JPEG_20251017130935336.jpg
1462529	*Celtis australis*	8	20	3°	5		528147,6	5053212	Albero	DCIM/JPEG_20251017131134991.jpg
1462530	*Morus alba*	8	9	1°	4		528156	5053213	Albero	DCIM/JPEG_20251017131155636.jpg
1462531	*Pinus pinea*	13	57	2°	10		528121,3	5053229	Albero	DCIM/JPEG_20251017131230462.jpg
1462545	*Acer sp*	7	25	2°	4		528074,9	5053158	Albero	DCIM/JPEG_20251017132507423.jpg
1462546	*Acer sp*	7	25	2°	4		528076,2	5053166	Albero	DCIM/JPEG_20251017132525395.jpg
1462547	*Acer sp*	7	25	2°	4		528077,4	5053180	Albero	DCIM/JPEG_20251017132546630.jpg
1462548	*Acer sp*	7	25	2°	4		528086,7	5053188	Albero	DCIM/JPEG_20251017132600089.jpg
1462550	*Acer sp*	8	35	2°	5		528069,6	5053182	Albero	DCIM/JPEG_20251017132651300.jpg
1462551	*Acer sp*	8	30	2°	5		528060,7	5053176	Albero	DCIM/JPEG_20251017132714280.jpg
1462552	*Acer sp*	8	25	2°	5		528060,9	5053185	Albero	DCIM/JPEG_20251017132731791.jpg
1462553	*Acer sp*	8	25	2°	5		528062,9	5053192	Albero	DCIM/JPEG_20251017132748668.jpg
1462639	*Pinus pinea*	10	40	2°	10		527950,2	5053165	Albero	DCIM/JPEG_20251017141651802.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL’EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462640	*Pinus pinea*	10	40	2°	10		527943	5053168	Albero	DCIM/JPEG_20251017141702673.jpg
1462662	*Pinus pinea*	10	40	2°	10		527933,7	5053168	Albero	DCIM/JPEG_20251017141717999.jpg
1462663	*Pinus pinea*	10	40	2°	10		527914,6	5053171	Albero	DCIM/JPEG_20251017141731909.jpg
1462664	*Pinus pinea*	10	40	2°	10		527905,6	5053171	Albero	DCIM/JPEG_20251017141742415.jpg
1462665	*Pinus pinea*	8	35	2°	6		527880	5053173	Albero	DCIM/JPEG_20251017141758796.jpg
1462666	*Pinus pinea*	8	35	2°	6		527871,4	5053176	Albero	DCIM/JPEG_20251017141852601.jpg
1462667	*Pinus pinea*	8	35	2°	6		527864	5053177	Albero	DCIM/JPEG_20251017141901738.jpg
1462668	*Pinus pinea*	8	35	2°	6		527854	5053178	Albero	DCIM/JPEG_20251017141911258.jpg
1462669	*Pinus pinea*	8	35	2°	6		527845,3	5053179	Albero	DCIM/JPEG_20251017141917999.jpg
1462670	*Pinus pinea*	6	30	2°	6		527841,4	5053212	Albero	DCIM/JPEG_20251017142007786.jpg
1462671	*Pinus pinea*	8	35	2°	6		527849,7	5053212	Albero	DCIM/JPEG_20251017142025885.jpg
1462672	*Pinus pinea*	8	35	2°	6		527857,5	5053212	Albero	DCIM/JPEG_20251017142044577.jpg
1462673	*Pinus pinea*	8	40	2°	6		527868,2	5053209	Albero	DCIM/JPEG_20251017142059504.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462674	*Pinus pinea*	8	40	2°	6		527875	5053209	Albero	DCIM/JPEG_20251017142112143.jpg
1462675	*Pinus pinea*	8	40	2°	6		527885,1	5053207	Albero	DCIM/JPEG_20251017142121953.jpg
1462676	*Pinus pinea*	11	45	2°	10		527903,2	5053206	Albero	DCIM/JPEG_20251017142140082.jpg
1462677	*Pinus pinea*	8	30	2°	6		527911	5053203	Albero	DCIM/JPEG_20251017142155441.jpg
1462678	*Pinus pinea*	10	40	2°	6		527921,2	5053205	Albero	DCIM/JPEG_20251017142217539.jpg
1462679	*Pinus pinea*	10	40	2°	10		527928,7	5053203	Albero	DCIM/JPEG_20251017142304482.jpg
1462680	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527938,7	5053200	Albero	DCIM/JPEG_20251017142325582.jpg
1462721	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527959,4	5053241	Albero	DCIM/JPEG_20251017142420877.jpg
1462722	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527950	5053242	Albero	DCIM/JPEG_20251017142445681.jpg
1462723	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527942,9	5053243	Albero	DCIM/JPEG_20251017142452389.jpg
1462724	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527932,2	5053244	Albero	DCIM/JPEG_20251017142514468.jpg
1462725	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527925,8	5053245	Albero	DCIM/JPEG_20251017142523373.jpg
1462726	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527916,9	5053246	Albero	DCIM/JPEG_20251017142533143.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462727	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527907,8	5053247	Albero	DCIM/JPEG_20251017142559495.jpg
1462728	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527898,3	5053248	Albero	DCIM/JPEG_20251017142608634.jpg
1462729	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527888,3	5053250	Albero	DCIM/JPEG_20251017142623711.jpg
1462730	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527881,1	5053250	Albero	DCIM/JPEG_20251017142644345.jpg
1462731	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527873,7	5053251	Albero	DCIM/JPEG_20251017142652817.jpg
1462732	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527865,1	5053253	Albero	DCIM/JPEG_20251017142731275.jpg
1462733	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527856,8	5053255	Albero	DCIM/JPEG_20251017142739812.jpg
1462734	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527859,1	5053219	Albero	DCIM/JPEG_20251017142840964.jpg
1462735	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527869,2	5053217	Albero	DCIM/JPEG_20251017142850970.jpg
1462736	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527877,7	5053217	Albero	DCIM/JPEG_20251017142901694.jpg
1462737	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527887	5053216	Albero	DCIM/JPEG_20251017142911785.jpg
1462738	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527893,2	5053215	Albero	DCIM/JPEG_20251017142921841.jpg
1462739	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527903,6	5053214	Albero	DCIM/JPEG_20251017142933684.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462740	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527912,3	5053212	Albero	DCIM/JPEG_20251017142945944.jpg
1462741	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527921,6	5053211	Albero	DCIM/JPEG_20251017142958147.jpg
1462742	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527929,1	5053211	Albero	DCIM/JPEG_20251017143009327.jpg
1462743	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527937,8	5053209	Albero	DCIM/JPEG_20251017143021335.jpg
1462744	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527946,2	5053209	Albero	DCIM/JPEG_20251017143036813.jpg
1462744	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527957,1	5053207	Albero	DCIM/JPEG_20251017143048620.jpg
1462746	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527954	5053199	Albero	DCIM/JPEG_20251017142346445.jpg
1462747	*Pinus pinea*	11	40	2°	10		527944,8	5053200	Albero	DCIM/JPEG_20251017142337137.jpg
1462748	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527832,3	5053257	Albero	DCIM/JPEG_20251017143312589.jpg
1462749	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527832	5053250	Albero	DCIM/JPEG_20251017143322734.jpg
1462750	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527831,2	5053244	Albero	DCIM/JPEG_20251017143348321.jpg
1462751	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527829,6	5053234	Albero	DCIM/JPEG_20251017143358979.jpg
1462752	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527827,9	5053226	Albero	DCIM/JPEG_20251017143408116.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462753	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527828,5	5053219	Albero	DCIM/JPEG_20251017143418340.jpg
1462754	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527827,3	5053214	Albero	DCIM/JPEG_20251017143434539.jpg
1462755	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527826,6	5053208	Albero	DCIM/JPEG_20251017143449235.jpg
1462756	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527825,4	5053202	Albero	DCIM/JPEG_20251017143505982.jpg
1462757	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527824,5	5053197	Albero	DCIM/JPEG_20251017143515120.jpg
1462758	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527825,3	5053192	Albero	DCIM/JPEG_20251017143525344.jpg
1462759	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527824,6	5053189	Albero	DCIM/JPEG_20251017143536287.jpg
1462760	*Pinus pinea*	12	55	2°	10		527824,5	5053184	Albero	DCIM/JPEG_20251017143547879.jpg
1462761	*Ulmus minor*	8	12	2°	4		527773,8	5053195	Albero	DCIM/JPEG_20251017144046740.jpg
999999	*Cedrus atlantica*	23	75	3°	12	Abbondante seccume	527907,1	5052798	Albero	DCIM/JPEG_20251017093639812.jpg
999999	*Cedrus deodara*	23	75	3°	12	Abbondante seccume	527903,3	5052797	Albero	DCIM/JPEG_20251017093659753.jpg
999999	*Cedrus atlantica*	23	80	3°	12	Abbondante seccume	527913,8	5052799	Albero	DCIM/JPEG_20251017093613450.jpg
1462314	*Cedrus deodara*	21	81	3°	8	Abbondante seccume	528148,7	5052767	Albero	DCIM/JPEG_20251017080505743.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462315	*Cedrus deodara*	19	70	3°	8	Abbondante seccume	528144,1	505276,1	Albero	DCIM/JPEG_20251017080532066.jpg
1462316	*Cedrus deodara*	24	88	3°	13	Abbondante seccume	528139,9	505276,9	Albero	DCIM/JPEG_20251017080607216.jpg
1462317	*Cedrus deodara*	15	78	3°	7	Abbondante seccume e esemplare capitozzato	528138,2	505276,1	Albero	DCIM/JPEG_20251017080644541.jpg
1462319	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	19	90	3°	7	Abbondante seccume	528158,8	505272,9	Albero	DCIM/JPEG_20251017081016978.jpg
1462322	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	22	58	3°	7	Abbondante seccume	528155,2	505272,7	Albero	DCIM/JPEG_20251017081315607.jpg
1462323	*Platanus x acerifolia*	22	56	3°	18	Abbondante seccume	528154,6	505271,7	Albero	DCIM/JPEG_20251017081439362.jpg
1462324	*Platanus x acerifolia*	22	45	3°	18	Abbondante seccume	528148,1	505272,4	Albero	DCIM/JPEG_20251017081505781.jpg
1462325	*Cedrus deodara*	23	64	3°	10	Abbondante seccume	528145,4	505270,6	Albero	DCIM/JPEG_20251017081640127.jpg
1462326	*Cedrus deodara*	23	82	3°	10	Abbondante seccume	528139,1	505270,7	Albero	DCIM/JPEG_20251017081709434.jpg
1462327	*Cedrus deodara*	23	79	3°	10	Abbondante seccume	528141,4	505270,0	Albero	DCIM/JPEG_20251017081730958.jpg
1462328	*Cedrus deodara*	11	79	3°	10	Abbondante seccume	528130,5	505270,9	Albero	DCIM/JPEG_20251017081749605.jpg
1462329	*Cedrus deodara*	21	74	3°	10	Abbondante seccume	528130,2	505269,9	Albero	DCIM/JPEG_20251017081851401.jpg
1462415	*Pinus strobus*	15	37	3°	6	Abbondante seccume	527756,4	505291,4	Albero	DCIM/JPEG_20251017112221992.jpg

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462416	*Pinus strobus*	15	38	3°	6	Abbondante seccume	527758,7	5052916	Albero	DCIM/JPEG_20251017112250367.jpg
1462417	*Pinus strobus*	15	35	3°	6	Abbondante seccume	527757,3	5052916	Albero	DCIM/JPEG_20251017112303035.jpg
1462418	*Pinus strobus*	15	31	3°	6	Abbondante seccume	527758,3	5052918	Albero	DCIM/JPEG_20251017112317773.jpg
1462419	*Pinus strobus*	15	39	3°	6	Abbondante seccume	527757,4	5052919	Albero	DCIM/JPEG_20251017112334667.jpg
1462420	*Pinus strobus*	15	45	3°	6	Abbondante seccume	527758,6	5052925	Albero	DCIM/JPEG_20251017112405302.jpg
1462421	*Pinus strobus*	15	29	3°	6	Abbondante seccume	527759,3	5052927	Albero	DCIM/JPEG_20251017112428579.jpg
1462422	*Pinus strobus*	15	34	3°	6	Abbondante seccume	527761,3	5052930	Albero	DCIM/JPEG_20251017112443937.jpg
1462423	*Pinus strobus*	15	39	3°	6	Abbondante seccume	527759,7	5052932	Albero	DCIM/JPEG_20251017112501083.jpg
1462528	*Pinus pinea*	14	59	2°	Chioma 8; Seccume	Abbondante seccume	528154,5	5053224	Albero	DCIM/JPEG_20251017130951394.jpg
1462532	*Pinus pinea*	14	61	2°	Chioma 10; Seccume	Abbondante seccume	528125,1	5053214	Albero	DCIM/JPEG_20251017131304180.jpg
1462533	*Pinus pinea*	14	61	2°	Chioma 10; Seccume	Abbondante seccume	528123,3	5053204	Albero	DCIM/JPEG_20251017131338820.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462534	*Pinus pinea*	14	61	2°	Chioma 10; Seccume	Abbondante seccume	528121,1	5053192	Albero	DCIM/JPEG_20251017131406321.jpg
1462535	*Pinus pinea*	14	65	2°	Chioma 10; Seccume	Abbondante seccume	528121,2	5053184	Albero	DCIM/JPEG_20251017131431274.jpg
1462536	*Pinus pinea*	14	61	2°	Chioma 10; Seccume	Abbondante seccume	528118,7	5053170	Albero	DCIM/JPEG_20251017131511832.jpg
1462537	*Pinus pinea*	14	61	2°	Chioma 10; Seccume	Abbondante seccume	528116,1	5053160	Albero	DCIM/JPEG_20251017131541215.jpg
1462538	*Pinus pinea*	14	55	2°	Chioma 10; Seccume	Abbondante seccume	528116,6	5053151	Albero	DCIM/JPEG_20251017131554939.jpg
999999	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	527991,5	5053213	Albero	DCIM/JPEG_20251017140003773.jpg
999999	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	527989,4	5053207	Albero	DCIM/JPEG_20251017140031412.jpg
999999	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	527989,5	5053201	Albero	DCIM/JPEG_20251017140050811.jpg
999999	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	527991,2	5053195	Albero	DCIM/JPEG_20251017140112602.jpg
999999	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528006,4	5053175	Albero	DCIM/JPEG_20251017140228487.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
999999	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528010,9	5053172	Albero	DCIM/JPEG_20251017140250383.jpg
999999	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528015,8	5053170	Albero	DCIM/JPEG_20251017140257341.jpg
999999	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528032,9	5053175	Albero	DCIM/JPEG_20251017140414521.jpg
1462560	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528047	5053157	Albero	DCIM/JPEG_20251017133535274.jpg
1462561	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528046,5	5053162	Albero	DCIM/JPEG_20251017133546812.jpg
1462562	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528047,4	5053166	Albero	DCIM/JPEG_20251017133557449.jpg
1462563	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528049,3	5053171	Albero	DCIM/JPEG_20251017133614396.jpg
1462564	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528048,9	5053174	Albero	DCIM/JPEG_20251017133639027.jpg
1462565	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528048,4	5053178	Albero	DCIM/JPEG_20251017133652733.jpg
1462566	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528047,5	5053181	Albero	DCIM/JPEG_20251017133714684.jpg
1462567	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528048,2	5053184	Albero	DCIM/JPEG_20251017133730473.jpg
1462568	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528049,4	5053188	Albero	DCIM/JPEG_20251017133755236.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462569	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528049,8	5053191	Albero	DCIM/JPEG_20251017133808375.jpg
1462570	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528050,7	5053194	Albero	DCIM/JPEG_20251017133835297.jpg
1462571	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528051	5053197	Albero	DCIM/JPEG_20251017133847867.jpg
1462572	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528051,5	5053200	Albero	DCIM/JPEG_20251017133859295.jpg
1462573	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528051,6	5053202	Albero	DCIM/JPEG_20251017133912464.jpg
1462574	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528051,6	5053203	Albero	DCIM/JPEG_20251017133924907.jpg
1462575	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528051,8	5053205	Albero	DCIM/JPEG_20251017133938530.jpg
1462576	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528052,6	5053208	Albero	DCIM/JPEG_20251017133951308.jpg
1462577	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	13	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528053,2	5053211	Albero	DCIM/JPEG_20251017134008868.jpg
1462578	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528055,8	5053225	Albero	DCIM/JPEG_20251017134111475.jpg
1462579	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528055,4	5053232	Albero	DCIM/JPEG_20251017134127719.jpg
1462580	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528050,4	5053232	Albero	DCIM/JPEG_20251017134138657.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462581	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528046,8	5053233	Albero	DCIM/JPEG_20251017134159905.jpg
1462582	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528042,4	5053233	Albero	DCIM/JPEG_20251017134214061.jpg
1462583	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528039,1	5053233	Albero	DCIM/JPEG_20251017134232841.jpg
1462584	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528035,5	5053233	Albero	DCIM/JPEG_20251017134243579.jpg
1462585	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528031,9	5053234	Albero	DCIM/JPEG_20251017134257512.jpg
1462586	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528027,3	5053235	Albero	DCIM/JPEG_20251017134308698.jpg
1462587	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528025,4	5053235	Albero	DCIM/JPEG_20251017134322059.jpg
1462588	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	Chioma 7; Coppice	Esemplare a ceppaia	528024,1	5053235	Albero	DCIM/JPEG_20251017134337085.jpg
1462589	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528021	5053235	Albero	DCIM/JPEG_20251017134424378.jpg
1462590	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528017,9	5053235	Albero	DCIM/JPEG_20251017134433735.jpg
1462591	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528014,8	5053235	Albero	DCIM/JPEG_20251017134449895.jpg
1462592	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528011,4	5053235	Albero	DCIM/JPEG_20251017134523492.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462593	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528009,2	5053236	Albero	DCIM/JPEG_20251017134539494.jpg
1462594	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528006,5	5053236	Albero	DCIM/JPEG_20251017134600047.jpg
1462595	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528003,4	5053237	Albero	DCIM/JPEG_20251017134617772.jpg
1462596	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528000,5	5053237	Albero	DCIM/JPEG_20251017134631616.jpg
1462597	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527997,4	5053238	Albero	DCIM/JPEG_20251017134644023.jpg
1462598	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527993,6	5053238	Albero	DCIM/JPEG_20251017134656493.jpg
1462599	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527980,5	5053243	Albero	DCIM/JPEG_20251017135049002.jpg
1462600	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527979,5	5053239	Albero	DCIM/JPEG_20251017135106389.jpg
1462601	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527978,4	5053234	Albero	DCIM/JPEG_20251017135115959.jpg
1462602	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527978,6	5053230	Albero	DCIM/JPEG_20251017135128604.jpg
1462603	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527978,4	5053224	Albero	DCIM/JPEG_20251017135139158.jpg
1462604	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527978,1	5053222	Albero	DCIM/JPEG_20251017135152868.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462605	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527978,1	5053219	Albero	DCIM/JPEG_20251017135204207.jpg
1462606	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527977,8	5053217	Albero	DCIM/JPEG_20251017135430822.jpg
1462607	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527977,7	5053214	Albero	DCIM/JPEG_20251017135440481.jpg
1462608	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527977,5	5053212	Albero	DCIM/JPEG_20251017135449935.jpg
1462609	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527977,1	5053210	Albero	DCIM/JPEG_20251017135500315.jpg
1462610	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527976,2	5053207	Albero	DCIM/JPEG_20251017135510333.jpg
1462611	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527975,9	5053204	Albero	DCIM/JPEG_20251017135542309.jpg
1462612	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527975,5	5053201	Albero	DCIM/JPEG_20251017135554265.jpg
1462613	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527974,7	5053196	Albero	DCIM/JPEG_20251017135607206.jpg
1462614	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527973,9	5053192	Albero	DCIM/JPEG_20251017135620148.jpg
1462615	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527973,2	5053188	Albero	DCIM/JPEG_20251017135628674.jpg
1462616	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527972,3	5053184	Albero	DCIM/JPEG_20251017135638825.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462617	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527971,8	5053177	Albero	DCIM/JPEG_20251017135651383.jpg
1462618	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527969,1	5053168	Albero	DCIM/JPEG_20251017135748647.jpg
1462619	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527968	5053164	Albero	DCIM/JPEG_20251017135757875.jpg
1462620	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	14	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527966,5	5053160	Albero	DCIM/JPEG_20251017135808498.jpg
1462621	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527971	5053159	Albero	DCIM/JPEG_20251017140806728.jpg
1462622	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527974,9	5053158	Albero	DCIM/JPEG_20251017140817830.jpg
1462623	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527980	5053158	Albero	DCIM/JPEG_20251017140828220.jpg
1462624	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527984,3	5053158	Albero	DCIM/JPEG_20251017140840098.jpg
1462625	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527988	5053157	Albero	DCIM/JPEG_20251017140850003.jpg
1462626	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527991,1	5053156	Albero	DCIM/JPEG_20251017140903511.jpg
1462627	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527995,6	5053156	Albero	DCIM/JPEG_20251017140915233.jpg
1462628	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	527999,3	5053156	Albero	DCIM/JPEG_20251017140926472.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462629	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528001,8	5053156	Albero	DCIM/JPEG_20251017140937363.jpg
1462630	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528004,5	5053155	Albero	DCIM/JPEG_20251017140949971.jpg
1462631	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528007,2	5053155	Albero	DCIM/JPEG_20251017140959682.jpg
1462632	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528010,2	5053155	Albero	DCIM/JPEG_20251017141008414.jpg
1462633	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528012,6	5053154	Albero	DCIM/JPEG_20251017141018559.jpg
1462634	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528016	5053153	Albero	DCIM/JPEG_20251017141027196.jpg
1462635	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528017,9	5053153	Albero	DCIM/JPEG_20251017141035475.jpg
1462636	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528021,1	5053153	Albero	DCIM/JPEG_20251017141048977.jpg
1462637	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528024,7	5053152	Albero	DCIM/JPEG_20251017141057832.jpg
1462638	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	7	Esemplare a ceppaia	528029,5	5053152	Albero	DCIM/JPEG_20251017141107942.jpg
1462641	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	527999,9	5053221	Albero	DCIM/JPEG_20251017135925284.jpg
1462642	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	527997,1	5053220	Albero	DCIM/JPEG_20251017135941542.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462643	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	527993,6	5053216	Albero	DCIM/JPEG_20251017135954321.jpg
1462644	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	527990,2	5053197	Albero	DCIM/JPEG_20251017140101860.jpg
1462645	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	527993,6	5053191	Albero	DCIM/JPEG_20251017140131083.jpg
1462646	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	527999,1	5053182	Albero	DCIM/JPEG_20251017140201050.jpg
1462647	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528002,5	5053179	Albero	DCIM/JPEG_20251017140214274.jpg
1462648	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528018,9	5053170	Albero	DCIM/JPEG_20251017140347103.jpg
1462649	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528033,9	5053178	Albero	DCIM/JPEG_20251017140436452.jpg
1462650	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528035	5053183	Albero	DCIM/JPEG_20251017140509274.jpg
1462651	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528034,6	5053187	Albero	DCIM/JPEG_20251017140519159.jpg
1462652	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528034	5053194	Albero	DCIM/JPEG_20251017140528282.jpg
1462653	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528031,9	5053198	Albero	DCIM/JPEG_20251017140536570.jpg
1462654	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528030,7	5053201	Albero	DCIM/JPEG_20251017140545508.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462655	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528027,8	5053205	Albero	DCIM/JPEG_20251017140555982.jpg
1462656	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528026,2	5053207	Albero	DCIM/JPEG_20251017140604203.jpg
1462657	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528022,2	5053211	Albero	DCIM/JPEG_20251017140615464.jpg
1462658	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528018,3	5053214	Albero	DCIM/JPEG_20251017140627269.jpg
1462659	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528013,7	5053216	Albero	DCIM/JPEG_20251017140636087.jpg
1462660	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528009	5053218	Albero	DCIM/JPEG_20251017140647414.jpg
1462661	*Carpinus betulus 'Pyramidalis'*	8	0	1°	2	Esemplare a ceppaia	528006	5053219	Albero	DCIM/JPEG_20251017141250989.jpg
1462431	*Cedrus deodara*	10	26	3°		Esemplare morto	527763,4	5052969	Albero	DCIM/JPEG_20251017112921638.jpg
1462433	*Cedrus deodara*	10	26	3°		Esemplare morto	527764,7	5052977	Albero	DCIM/JPEG_20251017113037692.jpg
1462437	*Cedrus deodara*	15	45	3°		Esemplare morto	527766,4	5052981	Albero	DCIM/JPEG_20251017113614653.jpg
1462452	*Pinus strobus*	18	45	3°	5	Esemplare morto	527773,3	5053048	Albero	DCIM/JPEG_20251017114305848.jpg
1462549	*Acer sp*	7	25	2°		Esemplare morto	528079,2	5053191	Albero	DCIM/JPEG_20251017132617847.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
999999	*Acer sp*	10	30	2°	5	Esemplare deperente	528103,4	505320 3	Albero	DCIM/JPEG_20251017132954827.jpg
999999	*Acer sp*	10	30	2°	5	Esemplare deperente	528105,1	505320 9	Albero	DCIM/JPEG_20251017133011170.jpg
999999	*Acer sp*	10	30	2°	5	Esemplare deperente	528106,7	505321 5	Albero	DCIM/JPEG_20251017133030479.jpg
146231 2	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	19	73	3°	14	Esemplare deperente	528147,2	505280 3	Albero	DCIM/JPEG_20251017080238405.jpg
146239 4	*Pinus strobus*	17	45	3°	10	Esemplare deperente	527876,9	505278 9	Albero	DCIM/JPEG_20251017091400003.jpg
146239 5	*Pinus strobus*	17	44	3°	8	Esemplare deperente	527879	505279 7	Albero	DCIM/JPEG_20251017091417111.jpg
146239 6	*Cedrus deodara*	23	69	3°	10	Esemplare deperente	527894,2	505278 6	Albero	DCIM/JPEG_20251017091505484.jpg
146243 9	*Carpinus betulus*	8	35	1°	3	Esemplare deperente	527768,1	505300 1	Albero	DCIM/JPEG_20251017113827466.jpg
146243 9	*Carpinus betulus*	11	38	1°	4	Esemplare deperente	527767,8	505300 4	Albero	DCIM/JPEG_20251017113847750.jpg
146244 2	*Quercus rubra*	22	59	3°	12	Esemplare deperente	527768,4	505301 1	Albero	DCIM/JPEG_20251017113921381.jpg
146253 9	*Acer sp*	8	30	2°	10	Esemplare deperente	528065,5	505315 0	Albero	DCIM/JPEG_20251017132044334.jpg
146254 0	*Acer sp*	8	30	2°	10	Esemplare deperente	528073,6	505315 0	Albero	DCIM/JPEG_20251017132122298.jpg
146254 1	*Acer sp*	8	30	2°	4	Esemplare deperente	528080,2	505314 9	Albero	DCIM/JPEG_20251017132135619.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462542	*Acer sp*	8	30	2°	4	Esemplare deperente	528088,2	5053148	Albero	DCIM/JPEG_20251017132158140.jpg
1462543	*Acer sp*	8	30	2°	4	Esemplare deperente	528090,1	5053155	Albero	DCIM/JPEG_20251017132210760.jpg
1462554	*Acer sp*	8	30	2°	5	Esemplare deperente	528065	5053208	Albero	DCIM/JPEG_20251017132913683.jpg
1462555	*Acer sp*	10	22	2°	5	Esemplare deperente	528100,1	5053218	Albero	DCIM/JPEG_20251017133102819.jpg
1462556	*Acer sp*	12	39	2°	7	Esemplare deperente	528091,6	5053220	Albero	DCIM/JPEG_20251017133131102.jpg
1462557	*Acer sp*	12	23	2°	7	Esemplare deperente	528083,5	5053222	Albero	DCIM/JPEG_20251017133149910.jpg
1462558	*Acer sp*	12	31	2°	7	Esemplare deperente	528074,5	5053223	Albero	DCIM/JPEG_20251017133223386.jpg
1462559	*Acer sp*	12	31	2°	7	Esemplare deperente	528066,2	5053224	Albero	DCIM/JPEG_20251017133241577.jpg
999999	*Prunus laurocerasus*	6	0	1°		Siepi	528149,4	5052664	Siepe	DCIM/JPEG_20251017062840693.jpg
999999	*Prunus laurocerasus*	6	0	1°		Siepi	528101,7	5053168	Siepe	DCIM/JPEG_20251017132407065.jpg
1462298	*Prunus sp*	8	13	2°	3	Esemplare policornico	528180,5	5052955	Albero	DCIM/JPEG_20251017074819203.jpg
1462402	*Liquidambar styraciflua*	5	22	2°	5	Esemplare policornico	527881,1	5052831	Albero	DCIM/JPEG_20251017092844391.jpg
1462330	*Populus nigra 'Italica'*	16	59	3°	3	Esemplare capitozzato	528108,6	5052695	Albero	DCIM/JPEG_20251017082039495.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462331	*Populus nigra 'Italica'*	16	46	3°	3	Esemplare capitozzato	528104,9	5052696	Albero	DCIM/JPEG_20251017082138078.jpg
1462332	*Populus nigra 'Italica'*	16	40	3°	3	Esemplare capitozzato	528100,7	5052697	Albero	DCIM/JPEG_20251017082208081.jpg
1462333	*Populus nigra 'Italica'*	16	38	3°	3	Esemplare capitozzato	528095,5	5052697	Albero	DCIM/JPEG_20251017082234280.jpg
1462334	*Populus nigra 'Italica'*	16	38	3°	3	Esemplare capitozzato	528090,6	5052698	Albero	DCIM/JPEG_20251017082256001.jpg
1462335	*Populus nigra 'Italica'*	16	41	3°	3	Esemplare capitozzato	528087	5052699	Albero	DCIM/JPEG_20251017082311574.jpg
1462336	*Populus nigra 'Italica'*	16	60	3°	3	Esemplare capitozzato	528088,8	5052694	Albero	DCIM/JPEG_20251017082355603.jpg
1462337	*Populus nigra 'Italica'*	14	38	3°	3	Esemplare capitozzato	528093,2	5052692	Albero	DCIM/JPEG_20251017082423125.jpg
1462338	*Populus nigra 'Italica'*	14	35	3°	3	Esemplare capitozzato	528097,6	5052692	Albero	DCIM/JPEG_20251017082445396.jpg
1462339	*Populus nigra 'Italica'*	14	60	3°	3	Esemplare capitozzato	528101,2	5052690	Albero	DCIM/JPEG_20251017082521279.jpg
1462544	*Acer sp*	6	20	2°	2	Esemplare capitozzato da rottura	528091,4	5053165	Albero	DCIM/JPEG_20251017132432951.jpg
999999	Flowerbed with *Acer sp* and *Celtis sp*	7	20		10	Potenzialmente tagliato più di un anno fa	528123,4	5053140	Albero	DCIM/JPEG_20251017131758898.jpg
1462306	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	18	61	3°	10	Presenza di Armillaria sp	528153,3	5052850	Albero	DCIM/JPEG_20251017075800948.jpg
1462401	*Araucaria araucana*	11	36	2°	5	Presenza di Pestalotiopsis microspora	527882,7	5052840	Albero	DCIM/JPEG_20251017092725566.jpg

VIMERCATE - MB

CENSIMENTO DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELL'EX AREA IBM

ID	Specie	Altezza	Diametro	Class	Diametro chioma	Note	X	Y	Tipologia	Immagine numero
1462409	*Quercus rubra*	18	90	3°	16	Presenza di Phellinus punctatus	527750,7	5052873	Albero	DCIM/JPEG_20251017095807143.jpg
1462412	*Quercus rubra*	18	55	3°	10	Presenza di Phellinus punctatus	527756,2	5052899	Albero	DCIM/JPEG_20251017100018112.jpg
1462448	*Cedrus deodara*	24	65	3°	10	Esemplare colpito da un fulmine	527778,2	5053031	Albero	DCIM/JPEG_20251017114125767.jpg
1462449	*Cedrus deodara*	24	63	3°	10	Esemplare colpito da un fulmine	527778,2	5053038	Albero	DCIM/JPEG_20251017114159068.jpg
1462450	*Cedrus deodara*	24	61	3°	10	Esemplare colpito da un fulmine	527778,9	5053043	Albero	DCIM/JPEG_20251017114216780.jpg
999999	*Cedrus atalantica 'Glauca'*	8	50	3°	7	Cima divelta dal vento	527893,7	5052737	Albero	DCIM/JPEG_20251017094042123.jpg